

3.4. Transport und Beförderung.

GEWICHT DER MASCHINENTEILE

UNTEREINHEIT	Abmessungen (mm) L * B * H	Gewicht (ungefähr) (kg)
Ständerbett	5300 x 1500 x 400	3000
Ständer	3500 x 1400 x 1300	6300
Spindelkasten	2700 x 1100 x 1700	3000
Tischeinheit	6100 x 1800 x 1200	11000
Palette	2000 x 1600 x 250	3500
Palettenstationen	3000 x 1200 x 1200	3100
Werkzeugwechsler	2000 x 1200 x 2400	2600
Teleskopabdeckungen der X	2100 x 700 x 450	250
Teleskopabdeckungen der Z	1300 x 1300 x 400	150
Filtriergruppe	4700 x 1400 x 1320	720
Schmiergruppe	700 x 700 x 1600	150
Kühlaggregat	1800 x 1000 x 1500	300
Hydraulikgruppe	1100 x 1200 x 2450	300
Schaltschrank	3600 x 600 x 2100	1500

3.4.1. Transportausrüstung

- Betten und Schaltschränke
4 Stahlstangen Ø80, Länge 1500 mm
4 Seile für jeweils 4 Tonnen
- Ständer
1 Stahlstange Ø80, Länge 2500 mm
2 Ketten mit je 2 einstellbaren Strängen, mindestens 4 Tonnen/Strang
- Werkzeugwechsler
1 Kette mit je 2 einstellbaren Strängen, mindestens 2 Tonnen/Strang
- 1 Satz Heberinge.