

IV78oR


FD ÜD
Deventer S7503

BD
Deventer S7624


oder vergleichbar

alle nicht bemaßten
Radien R3

BD vorgerichtet



Dichtung im Bereich
der Belüftung schneiden!



Schienenloses Fenster

33166-13 F4/78

gez. : 24.01.2014 Da.
gepr.: 24.01.2014 Da.


IV88oR

FD ÜD
Deventer S7503


BD
Deventer S7624

oder vergleichbar

alle nicht bemaßten
Radien R3



Dichtung im Bereich
der Belüftung schneiden!



Schienenloses Fenster

33166-13 F4/88

gez. : 24.01.2014 Da.
gepr.: 24.01.2014 Da.

Mittelfalzschnitt für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz


IV88

FD ÜD
Deventer S7503

MD
Deventer S6585

oder vergleichbar

alle nicht bemaßten
Radien R3



Regenschutzschiene
Gutmann Spree 24 OF
oder profildgleich

33166-13 F2/88

gez. : 24.01.2014 Da.
gepr.: 24.01.2014 Da.


IV78

FD ÜD
Deventer S7503


BD
Deventer S7624

oder vergleichbar

alle nicht bemaßten
Radien R3



Dichtung im Bereich
der Belüftung schneiden!



Regenschutzschiene
Gutmann Spree (D)24 OF
oder profilleich

33166-13 F1/78

gez. : 24.01.2014 Da.
gepr.: 24.01.2014 Da.

IV88

FD ÜD
Deventer S7503

BD
Typ Deventer S7624
oder vergleichbar

alle nicht bemaßten
Radien R3

BD vorgerichtet

Trelleborg-Dipro VD626

Trelleborg-Dipro L7038

Dichtung im Bereich
der Belüftung schneiden!

Regenschutzschiene
Gutmann Spree (D)24 OF
oder profilgleich

33166-13 F1/88

gez. : 24.01.2014 Da.
gepr.: 24.01.2014 Da.

